



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

*Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.*

*Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»*

*628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16,
Югорский университет 3 очередь (спорткомплекс)*

г. Ханты-Мансийск 2017г.

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
						1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Содержание:

№	Наименование	Страница
1.	ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): ФГБОУ ВО «ЮГУ».	3
2.	Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта.	7
3.	План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности объекта социальной инфраструктуры.	12
4.	Акт обследования объекта социальной инфраструктуры.	13
5.	Анкета к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.	18
6.	Акт обследования объекта к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.	22
7.	Итоговое заключение доступности объекта социальной инфраструктуры.	24
8.	Приложение 1	29
9.	Фотоотчёт к приложению №1	31
10.	Приложение 2	34
11.	Фотоотчёт к приложению №2	36
12.	Приложение 3	39
13.	Фотоотчёт к приложению №3	42
14.	Приложение 4	45
15.	Фотоотчёт к приложению №4	47
16.	Приложение 5	49
17.	Фотоотчёт к приложению №5	50
18.	Приложение 6	52
19.	Фотоотчёт к приложению №6	54



ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
- 1.2. Адрес объекта: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский университет 3 очередь (спорткомплекс).
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 12793,1 кв.м.
 - часть здания на — этаже, — кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14225 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г. последнего капитального ремонта (не производился).
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным документам): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
- 1.7. Юридический адрес организации: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации): Министерства образования и науки Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: Россия, 125993, г.Москва, ул. Тверская, д.11, ГСП-3.
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: —

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

- 2.1. Вид деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам; организация и осуществление физкультурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: сфера образовательных и спортивных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): доступно частично избирательно («О», «Г», «У», «К»); доступно условно («С»).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 500 человек и более.
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки общественного транспорта: 159 м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, отсутствие) есть.
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная, отсутствие) отсутствует.
- 3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет) есть.
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): нет.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, О, С, Г, У);
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С, К)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У); ДУ (С);
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, К, У); ДУ (С)
7	Система информации и связи	ДЧ-И (О, Г, К, У); ВНД (С)

	(на всех зонах)	
--	-----------------	--

<*> – указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категория МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категория МГН); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: временно недоступно / доступно частично / доступно условно.

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСП
3	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСП
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСП
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2025г.

в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта. (указывается наименование документа, программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)).



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты от «18» мая 2017 г.
2. Заключения от «18» мая 2017 г.

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		6



Акт

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта

на объекте социальной инфраструктуры: федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), в соответствии с учредительными документами, код ОГРН), расположенном по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению).

Ректор ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» Карминская Татьяна Дмитриевна (указывается должность и Ф.И.О. руководителя ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока действия доверенности, которая прилагается к акту), составила настоящий акт о нижеследующем:

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный университет» (указывается полное наименование объекта социальной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами), расположенного по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16 (указывается адрес фактического расположения ОСИ, в котором оказываются услуги населению) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

№	Наименование мероприятий по зонам	Назначение мероприятий по категориям инвалидов (наличие мероприятия для определенной категории или нескольких категориям инвалидов обозначается символом +)	Сроки выполнения мероприятий	Основание для выполнения мероприятия (пункт СНиП, СП, ГОСТ)
		К О С З У		
1.	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения			
1.1	Зона: подходы к ОСИ– пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.			
1.1.1	Направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2016 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения людей с нарушением зрения). – Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия с монтажом предупредительного мощения опасных участков путей и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованное с руководством учреждения. Направление запроса в соответствующие органы административной власти с просьбой реконструировать путь	+ + + + +	IV квартал 2017г	СП59.13330.2016

	движения к ближайшей остановке общественного транспорта для безопасного передвижения МГН всех категорий.							
2	Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Путей следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).	+	+	+	+	+	При реконструкции/капитальном ремонте здания	СП59.13330.2016
3	Зона: входной узел							
3.1	Входной узел (главный входной узел)							
3.1.1	Монтаж символов доступности входного узла для МГН (установка табличек 200х200 мм, с обозначением степени доступности).	+	+	+	+	+	2017-2019г.	СП59.13330.2016, ГОСТ 52131-2003
3.1.2	Реконструкция существующего крыльца главной входной группы с учетом выполнения всех необходимых требований для беспрепятственного доступа инвалидов и МГН всех категорий. До момента проведения реконструкции в рамках ТСР рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	+	+	+	+	+	При реконструкции/капитальном ремонте здания	СП59.13330.2016
3.1.3	Предусмотреть установку поручней (перил) лестничного марша главной входной группы для осуществления безопасного подъема МГН.	+	+	+	+	+	2017г.-2025г.	СП59.13330.2016
3.1.4	Предусмотреть контрастность краевых ступеней лестничного марша главной входной группы, а также предусмотреть предупредительное мощение, обозначающее опасные участки путей.			+			2017г.-2025г.	СП59.13330.2016
4	Зона: пути движения внутри здания, в т.ч эвакуационные выходы							
4.1	Оборудование путей движения с предупреждением опасных зон (дверей, столбов обслуживания, дверных проемов, углов поворотов) тактильными предупреждающими указателями. (Рекомендовано использовать мощение в виде тактильных контрастных полос).	+	+	+	+	+	При реконструкции/капитальном ремонте здания	СП59.13330.2016

5	Зона: целевого назначения									
5.1	Рекомендовано, по возможности выполнения текущего, не капитального ремонта учреждения, предусматривать интересы маломобильных групп населения.	+	+	+	+	+	2017г - 2025г.	СП59.13330.20 16		
6	Санитарно-гигиенические помещения									
6.1	Предусмотреть контрастность дверного полотна. Заменить ручку двери на скобообразную.	+	+	+	+	+	2017г-2025г	СП59.13330.20 16		
7	Информационное обеспечение на ОСИ									
7.1	Установка при входе в учреждение информационной тактильной мнемосхемы движения.	+	+	+	+	+	2017г-2025г.	СП59.13330.20 16, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131-2003		
7.2	Монтаж средств информации в комплексном виде: визуальная, звуковая, тактильная с указанием направления движения, в т.ч. при эвакуации.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 16, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131		
7.3	Дублирование информации на всех информационных стойках доступной и удобной формы для инвалидов по зрению.	+	+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.20 16, ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ 51264-99, ГОСТ 52131		
7.4	Установка тактильных информационных табличек на дверях входа в кабинеты, санитарно-гигиенические помещения, места обслуживания.	+	+	+	+	+	2017г-2019г.	СП59.13330.20 16, ГОСТ 51671-2015		
7.5	Доработать официальный сайт для МГН категории "С" и указать уровень доступности учреждения и способ предоставление услуги.	+	+	+	+	+	2017г-2019г	ГОСТ Р 52872-2012		
7.6	Приобретение дополнительных адаптированных устройств (визуальных, звуковых, тактильных и т.п.) для облегче-	+	+	+	+	+	2020г-2025г			

	ния получения услуги на объекте инвалидам и маломобильным группам населения всех категорий.								
8	Все зоны и участки								
8.1	Составление приказа и должностных инструкций на ответственных лиц, отвечающих за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по всей территории принадлежащей учреждению (как снаружи, так и внутри здания), на все время нахождения их на территории учреждения.	+	+	+	+	+	2017г.		
8.2	Зона. Автостоянки								
8.2.1	Обустройство парковочного места для маломобильных групп населения. (Парковочное место для МГН должно находиться не дальше 50м от доступного входного узла для МГН, габариты парковочного места для МГН категории "К" (колясочник) 3.6х6.0 м.)	+	+	+	+	+	Предусмотрено	СП59.13330.20 16	

Примечание: В названии таблицы применены следующие символы, обозначающие категории инвалидов: **К** – инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске; **О** – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; **С** – инвалиды, с нарушением зрения; **З** – инвалиды с нарушением слуха; **У** – инвалиды с нарушением интеллекта.



УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ФГБОУ ВО «ЮГУ»
 Т.Д. Карминская

«18» мая 2017г.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению доступности ОСИ ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» инвалидам и другим маломобильным группам населения

№ п/п	Зона (место) проведения мероприятий	Наименование мероприятий по обеспечению доступности	Планируемый объем финансирования (руб.)	Ориентировочный срок выполнения мероприятий
1	ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Разработать приказы и должностные инструкции, а также журналы проверки оборудования.	-	2017 г.
2	Парковка для МГН	На въезде в зону парковки предусмотреть кнопку вызова или табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение МГН.	5000 – 15 000	2017 г.
3	Путь следования к учреждению ФГБОУ ВО «ЮГУ» Спорткомплекс.	Предусмотреть информационные таблички с указанием пути следования, доступного для МГН категории «К».	6000 – 9 000	2017 г.
4	Главная входная группа ФГБОУ ВО «ЮГУ» Спорткомплекс.	На нижней площадке пандуса, а также на главной входной группе предусмотреть кнопку вызова или табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение МГН.	5000 – 15 000	2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Ректор ФГБОУ ВО «ЮГУ»
 Т.Д. Карминская
 «18» мая 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
- 1.2. Адрес объекта: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский университет 3 очередь (спорткомплекс)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 12793,1 кв.м.
 - часть здания на — этаже, — кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14225 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г. последнего капитального ремонта (не производился).
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
- 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации) Министерство образования и науки Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: Россия, 125993, г.Москва, ул. Тверская, д.11, ГСП-3
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: —

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

- 2.1 Вид деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам; организация и осуществление физкультурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образовательных и спортивных услуг.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): доступно частично избирательно («О», «Г», «У», «К»); доступно условно «С».
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 500 человек и более.
- 2.7 Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Путь следования осуществляется пассажирским транспортом до остановки «ЮГУ. Университет», остановочный павильон является недоступным для всех групп МГН.
 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от остановки «ЮГУ. Университет» является условно доступным, на остановке отсутствует пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к университету осуществляется по дорожному покрытию, выпаленному из асфальта и тротуарной плитки. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 159 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бетонных скаток (пандусов) удовлетворительное).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- «А» Доступность всех зон и помещений – универсальная
 «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
 «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
 «ВНД» Не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва- куации)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (О, Г, К, У); ВНД (С);
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Объект ОСИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет», находящийся по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, является частично доступным для маломобильных групп населения категорий «К», «О», «Г», «У». Доступ в учреждение для данных групп МГН осуществляется согласно варианту «Б» с частичной адаптацией выделенных зон обслуживания. Для маломобильных групп категории «С» доступность является условной, т.к. отсутствует тактильное мощение путей движения и опасных участков, так же имеющаяся информация на объекте является не доступной для МГН категории «С».

Рекомендовано для всех групп МГН предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения с составлением приказов и должностных инструкций на ответственных лиц.

В зонах, не доступных для МГН всех категорий, предусмотреть табличку с номером телефона ответственных за перемещения МГН по территории и внутри учреждений ФГБОУ ВО «ЮГУ».

В связи с недоступностью ближайшей остановки социального транспорта, рекомендовано направить запрос в соответствующие органы, с просьбой реконструировать прилегающую территорию в соответствии с требованием доступности для маломобильных групп населения всех категорий, в рамках выполнения Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
3	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	Реконструкция/ Индивидуальное решение с ТСР
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
6	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция / Индивидуальное решение с ТСР
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР



* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030 г.
в рамках исполнения Акта мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
Заключение предоставлено компанией ООО «ДорСтройПроект» «Доступная среда».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности ОСИ №5 от «18» мая 2017 г.,

2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ №5 от «18» мая 2017 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 2017 г.



Ректор ФГБОУ ВО «ЮГУ»
 Д. Карминская
 «18» мая 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
 1.2. Адрес объекта: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский университет 3 очередь (спорткомплекс).
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 -отдельно стоящее здание 5 этаж, 12793,1 кв.м.
 -часть здания на — этаже, — кв.м.
 -наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14225 кв.м.
 1.4. Год постройки здания 2006 г. последнего капитального ремонта (не производился).
 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование — согласно учредительным документам): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
 1.7. Юридический адрес организации: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16
 1.8. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
 1.11. Наименование вышестоящей организации (указывается организационно-правовая форма и название вышестоящей организации) Министерство образования и науки Российской Федерации.
 1.12. Адрес вышестоящей организации: Россия, 125993, г.Москва, ул. Тверская, д.11, ГСП-3.
 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: —

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Вид деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, а также дополнительным общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам; организация и осуществление физкультурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности
- 2.2 Виды оказываемых услуг: сфера образовательных и спортивных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития): доступно частично избирательно («О», «Г», «У»); доступен условно «С»; временно не доступно «К»
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: до 500 человек и более
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Путь следования осуществляется пассажирским транспортом до остановки «ЮГУ. Университет», остановочный павильон является недоступным для всех групп МГН
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от остановки «ЮГУ Университет» является условно доступным, на остановке отсутствует пространство, для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к университету осуществляется по дорожному покрытию, выпаленному из асфальта и тротуарной плитки. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 159 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бетонных скаток (пандусов) удовлетворительное).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.1 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации до- ступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ре- монт/индивидуальное реше- ние с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ре- монт/индивидуальное реше- ние с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва- куации)	Индивидуальное решение с ТСП/организация альтер- нативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП/организация альтер- нативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ре-



Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

		монт/индивидуальное решение с ТСП
--	--	-----------------------------------

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		21



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 5**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».
- 1.2. Адрес объекта: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский университет 3 очередь (спорткомплекс).
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 12793,1 кв.м.
 - часть здания на — этаже, — кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 14225 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2006 г. последнего капитального ремонта (не производился).
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта: не определена.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: На объекте осуществляется спортивная деятельность, а также проходят спортивные мероприятия и соревнования.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта). Путь следования осуществляется пассажирским транспортом до остановки «ЮГУ. Университет», остановочный павильон является недоступным для всех групп МГН.
- Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: путь следования от остановки «ЮГУ. Университет» является не доступным, на остановке отсутствует пространство для безопасного передвижения МГН всех категорий, отсутствует адаптированный съезд, для МГН категории «К». Движение к университету осуществляется по дорожному покрытию, выпаленному из асфальта и тротуарной плитки. Состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 159 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		22

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (имеющиеся перепады высот на пути следования к объекту, частично адаптированы бетонными скатками (пандусами), состояние бетонных скаток (пандусов) удовлетворительное).
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);	-	1-5
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);	-	6-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);	-	11-15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);	-	16-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, Г, К, У); ДУ (С);	-	19-21

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, К, У); ВНД (С);	-	22-24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (О, Г, К, У, С);	-	25

**** Указывается:** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» нормы СНиП, СП являются обязательными к применению.

Согласно п.7 ст.30 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

Достигаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают в полной мере выполнения всех требований доступности, безопасности, комфортности и информативности МГН.

В процессе обследования было установлено, что на объекте не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятий для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта к зданию (не доступно). Остановочный павильон является недоступным, отсутствует возможность безопасного перемещения для МГН категории «К» и «С»;
- Главный входной узел (частичная доступность). Отсутствует беспрепятственный доступ для МГН категории «С»; Для МГН категории «О», условия доступности выполнены не в полной мере. Рекомендовано установить кнопку вызова сотрудника учреждения. Разработать и утвердить приказы и должностные инструкции на лиц, ответственных за сопровождения всех МГН. Для МГН категории «С», разработать альтернативный способ предоставления услуги. Доступ для МГН категории «К», осуществляется двумя способами. Через цокольный этаж и пандуса, находящегося с обратной стороны учреждения. Рекомендовано обозначить доступный путь для МГН информационными табличками. Доступные въезды снабдить табличками или кнопкой вызова сотрудника учреждения. Доступ возможен только с потусторонней помощью;
- Пути движения внутри здания (частичная доступность). Отсутствуют тактильные средства на пешеходных путях сигнализирующие опасные участки путей. Отсутствуют аудиовизуальные и тактильные опознавательные средства. До момента реконструкции рекомендовано предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения;
- Лестничные марши внутри учреждения (частичная доступность);
- Лифт (соответствует со значительными отклонениями). Объект оборудован специализированным лифтом для людей с ограниченными возможностями;
- Санитарно-гигиеническое помещение/туалет (частично соответствует);
- Помещение специального назначения (частичная доступность)
- Эвакуационные выходы (частично соответствуют СП 59.13330.2016 п.6.2.29).

Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям безбарьерности, и является частично избирательно доступным для МГН категории «О»; «К»; «Г»; «У», условно доступным для МГН категории «С». Рекомендуется до момента капитального ремонта или реконструкции учреждения, в рамках разумных средств реабилитации, предусмотреть сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по территории и внутри учреждения. На официальном веб ресурсе отобразить информацию о доступности учреждения и отобразить подробную карту маршрута с доступным автотранспортом для маломобильных групп населения. Для МГН с полной потерей зрения предусмотреть альтернативный доступ в учреждение.

На официальном сайте университета, разместить информацию о недоступности объекта социальным общественным транспортом, разработать и указать альтернативные пути следования. А также указать контакты ответственных лиц за сопровождения маломобильных групп населения.

Технический Эксперт категорий «К», «О», «С», «Г», «У»
 ООО «ДорСтройПроект» № уд. 7827 00038675

Генеральный директор
 ООО «ДорСтройПроект»

Д.Д. Илиади
 Т.Ш. Гиниятуллин



					ФГБОУ ВО «ЮГУ»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		25

* "Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Здания, которые невозможно приспособить/адаптировать в соответствии со всеми требованиями доступности, применяется принцип «разумного приспособления».

«Принцип разумного приспособления, определяется как внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несо-размерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.» – Статья 2 «Конвенция о правах инвалидов» от 13.12.2006г.

Согласно выше описанному принципу, все проектные и строительные монтажные работы, рекомендо-вано осуществлять максимально приближенными к соответствию СП59.13330.2016."

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объ- екта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ре- монт/индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ре- монт/индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР/организация альтернатив- ной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР/организация альтернатив- ной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ре- монт/индивидуальное решение с

		ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт/индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030 г.

в рамках исполнения Акт мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к месту предоставления услуги до проведения реконструкции или капитального ремонта (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно частично всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение предоставлено компанией ООО «ДорСтройПроект» «Доступная среда».

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ (наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы

директор ООО «ДорСтройПроект» Иммади Х. Ибрагимович
 (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

инженер ЛТМ Иммади Х. Ибрагимович
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

 (Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)





Доступная среда

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель А.Г. Котар (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор СК (Подпись)

(Подпись)

Директор по ЧС и КД проф. Костышев Р.А.

(Подпись)

Назначение АПУ

Кочуров Е.П.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название): _____

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ФГБОУ ВО «ЮГУ»

Лист

28

Приложение 1
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

/ Результаты обследования:
 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет».
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-
верситет 3 очередь (спорткомплекс)
 Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		да/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да	-	1	Отсутствие тактильных направляю- щих. Отсутствие информации об альтер- нативном доступе к учреждению.	«С», «К»	Планом меро- приятий предусмот- реть обу- стройства тактильного мощения. Предусмот- реть инфор- мацию об альтерна- тивном пути движения для МГН «К».	Капи- таль- ный/т екущий
1.2	Путь (пути) дви- жения на терри- тории	да	-	2	Отсутствие тактильных направляю- щих. Отсутствие информации	«С», «К»	Планом меро- приятий предусмот- реть обу- стройства тактильного	Капи- таль- ный/т екущий

					об альтернативном доступе к учреждению.		мощения. Предусмотреть информацию об альтернативном пути движения для МГН «К».	
1.3	Лестница (наружная)	да	-	3	Отсутствует контрастность краевых ступеней лестницы. Отсутствует предупреждающее тактильное мощение. Отсутствует пандус. отсутствуют поручни.	«К», «О», «С».	Планом мероприятий предусмотреть реконструкцию крыльца. Предусмотреть информацию об альтернативном пути движения для МГН «К».	Капитальный/текущий
1.4	Пандус (наружный)	да	-	4	Удовлетворяет требованиям доступности	«К»	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	да	-	5	Удовлетворяет требованиям доступности	«К», «О», «Г».	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию.	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ – (С)	–	1-5	Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания
-----------------------------------	-------------------------------	---	-----	---

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Прилегающая территория частично доступна для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступна для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа требуется капитальный ремонт территории с обустройством тактильного мощения.

Фотоотчёт к приложению №1

Фото №1 – Вход на территорию принадлежащей спорткомплексу, доступный для МГН категории «К».



Фото №2 – Путь движения на территории.



Фото №3 — Лестница наружная.



Фото №4 — Пандус наружный.




Фото №5 — Парковка для МГН



Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский государственный университет».

628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-

верситет 3 очередь (спорткомплекс)

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		да/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (на- ружная)	да	-	6	Отсутствует контраст- ность краевых ступеней ле- стничного марша Отсутствует тактильное предупреж- дающее моще- ние.	«С»; «О»	Доборудо- вать крыльцо в соответст- вии с требо- ваниями СП59.13330.201 6	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наруж- ный)	да	-	7	Покрытие пандуса в удовлетвори- тельном со- стоянии. По- ручни пандуса частично со- ответствуют требованиям	«К»	Планом меро- приятий пре- дусмотреть реконструк- цию пандуса в соответствии с требованием СП.	Капи- тальный ремонт. До мо- мента исполне- ния пла- на меро-

								приятный, реко- мендо- вано устано- вить кнопку вызова сотруд- ника учре- ждения.
2.3	Входная пло- щадка (перед дверью)	да	-	8	Отсутствует тактильное предупрежда- ющее мощение	«С»	Доработка крыльца в соответ- ствии с тре- бованиями СП.	Капи- тальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	да	-	9	Ширина одной створки две- ри в свету менее 0,9 м. Отсутствует тактильные знаки доступ- ности.	«К», «С»	Доработка входную дверь так- тильными знаками до- ступности. Планом меро- приятий предусмот- реть замену дверного по- лотна	Теку- щий/кап- италь- ный ремонт
2.5	Тамбур	да	-	10	Частично удовлетворя- ет требова- нием доступ- ности	«К», «С», «О», «У», «Г».	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта об- следования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДЧ — (С)	—	6-10	Капитальный ре- монт; индивидуаль- ное решение с ТСР; организация альтер- нативной формы об- служивания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной фор-
мы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в учреждение частично доступен для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступно для МГН категории «С», для предоставле-
ния беспрепятственного доступа, требуется капитальный ремонт с обустройством так-
тильного мощения.

Фотоотчёт к приложению №2

Фото №6 — Лестница наружная.



Фото №7 — Пандус наружный.



Фото №8 — Входная площадка перед дверью.



Фото №9 — Дверь входная.



Фото № 10 — Тамбур.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата



Приложение 3
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

1 Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет».
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-
верситет 3 очередь (спорткомплекс)
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие эле- мента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		да/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожида- ния, галерея, бал- кон)	да	-	11	Отсутствуют тактильные предупреждаю- щие средства опасных участ- ков пути. Отсутствует тактильная мнемосхема с изображением и описанием до- ступных зон.	«С»	Предусмот- реть уста- новку так- тильных пре- дупреждающих и тактильной информацион- ной мнемо- схемы.	Текущий ремонт.
3.2	Лестница (внутри здания)	да	-	12	Существующие поручни не соответству- ют. Отсут- ствует без- опасное завер- шение поруч- ней; Существу-	«0», «С», «Г», «У»	Предусмот- реть уста- новку так- тильного предупрежда- ющего моще- ния, а также промаркиро-	Текущий / капита- льный ремонт. Альтер- натив- ный способ

					ющий поручень является трудно доступным для МГН категории «0»; рекомендовано предусмотреть 2й поручень на высоте не более 0,75 м. отсутствуют тактильные опознавательные средства.		вать тактильными наклейками начало и конец поручней. При текущем или капитальном ремонте, предусмотреть замену существующих поручней, в соответствии с требованием СП.	предоставления услуги
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	да	-	13	Лифт для МГН соответствует. Общий лифт частично доступен для МГН. Отсутствует: обозначение пути движения к существующему лифту. Кнопки лифта не продублированы шрифтом Брайля. Отсутствует тактильное предупреждающее мощение. Отсутствует	«К»; «О»; «С»; «Г», «У»	Предусмотреть установку тактильного предупреждающего мощения, а также промаркировать тактильными наклейками кнопки панели управления лифта. Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	Текущий /капитальный ремонт. Альтернативный способ предоставления услуги.

					аудио сопровождение панели управления лифтом.			
3.5	Дверь	да	-	14	Существующие двери соответствуют требованиям доступности, с незначительными отклонениями, ширина одной створки двери менее 0,9 м. Отсутствует контрастность дверного полотна и ручки, а также отсутствуют тактильные предупреждающие перед дверью на расстоянии 0,6 м.	«К»; «О»; «С»; «Г»; «У»	Предусмотреть установку тактильного предупреждающего мощения, а также промаркировать краевые полотна и ручки дверей. Предусмотреть сопровождение сотрудниками учреждения.	Текущий / капитальный ремонт. Альтернативный способ предоставления услуги.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да	-	15	На пути следования отсутствует информация в достаточной форме, для самостоятельного перемещения МГН всех категорий, краевые ступени эвакуационной лестнице не промаркиро-	«К»; «О»; «С»; «Г»; «У»	Рекомендовано на пути следования к эвакуационному выходу, каждые 5 м, а также углах и поворотах, на высоте 0,3 — 0,35 м. предусмотреть фотoluminesцентные направля-	Текущий ремонт. Альтернативный способ предоставления услуги.

				ваны фотолю- минесцентной полосой.		ющие с указа- нием пути эвакуации.	
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступ- ности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта об- следования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ — (С)	—	11-15	Капитальный ре- монт; индивидуаль- ное решение с ТСР; организация альтер- нативной формы об- служивания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной фор-
мы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) частично
доступны для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с
помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступны для МГН
категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа требуется капитальный ре-
монт с обустройством тактильного мощения и реконструкции.

Фотоотчёт к приложению №3

Фото №11 – Коридор (вестибюль).



Фото №12 – Лестница (внутри здания).



Фото №13 – Лифт пассажирский.



Фото № 14 – Дверь.



Фото № 15 – Пути эвакуации.



Приложение 4
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I — зона обслуживания инвалидов

*федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
 «Югорский государственный университет».*

*628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-
 верситет 3 очередь (спорткомплекс)
 Наименование объекта, адрес*

№ п/п	Наименование функ- ционально- планировочного элемента	Наличие элемен- та			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		да/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма об- служивания	да	-	16- 18	Двери веду- щие в спор- тивные залы и раздевалки не оборудованы световыми маяками, так же отсут- ствует кон- трастность дверного по- лотна и ручки двери. Таб- лички с наименовани- ем помещения продублирова-	«К»; «О»; «С»; «Г», «У»	Рекомендова- но преду- смотреть контраст- ность двер- ных полотен и ручек. Таб- лички с наименовани- ем кабинетов продублиро- вать Шриф- том Брайля. Предусмот- реть сопро- вождение сотрудниками	Текущий ремонт. Альтер- натив- ный способ предо- ставле- ния услуги.

					ны шрифтом Брайля. Отсутствуют тактильные предупреждающие. Створка дверей менее 0,9 м. В аудиториях отсутствует усилитель звука.		учреждения.	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ — (С)	-	16-18	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

*** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения частично доступны для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступны для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с обустройством тактильного мощения и реконструкции, а также техническом оснащении аудиторий и залов специальным, адаптированным оборудованием для МГН.

Фотоотчёт к приложению №4

Фото № 16 — Дверь.



Фото № 17 — Трибуны бассейна.



Фото № 18 — Раздевалка.



Приложение 5
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет».
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-
верситет 3 очередь (спорткомплекс)
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемен- та			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды ра- бот
5.1	Туалетная ком- ната	да	-	18 - 21	Отсутствует контрастность дверного по- лотна и ручки. Ручка не ско- бообразного типа, что за- трудняет ее использование одной рукой. Зеркало не соответству- ет требовани- ем доступно- сти.	«К»; «О»; «С»; «Г»; «У»	Рекомендовано предусмотреть контрастность дверных поло- тен и ручек. Ручку заменить на скобообраз- ную. Устано- вить поворот- ное зеркало.	Текущий ремонт. Альтер- нативный способ предо- ставле- ния услу- ги.
5.2	Душевая/ ван- ная комната	нет	-	-	Отсутствует доступная ка- бина для МГН	«К»; «С»	Рекомендовано адаптировать одну душевую кабину как в	Капи- тальный ремонт

							женской, так и в мужской раздевалке	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ - (С)	-	18-21	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСП; организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Туалет для маломобильных групп населения частично доступен для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСП и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступен для МГН категории «С», для предоставления беспрепятственного доступа, требуется текущий ремонт с обустройством тактильного мощения. Отсутствуют адаптированные раздевалки комнаты и душевые кабины, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья категории «К».

Фотоотчёт к приложению №5

Фото №19 – Дверь.



Фото №20 — Туалет для маломобильных групп населения.



Фото №21 – Туалет для маломобильных групп населения.



Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Приложение 6
 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ
 № 5
 от «18» мая 2017 г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет».
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16, Югорский уни-
верситет 3 очередь (спорткомплекс)
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		да/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	22	Имеющиеся информация на информа- ционных стендах не доступна для МГН катего- рий «С» отсутствуют тактильные мнемосхемы.	«С» – слабо- видящие, «Г», «О», «К», «У».	Информацию рекомендова- но дублиро- вать более крупным шрифтом. При входе в учре- ждение и на переходах в коридорах рекомендова- но преду- смотреть тактильные мнемосхемы с информацией о пути следо- вания и каби- нетах.	ТСР

6.2	Акустические средства	нет	-	23	На всем пути следования, а также в кабинетах, аудиториях и помещениях спец назначения, отсутствуют какие-либо акустические системы	«К»; «О»; «С»; «Г», «У»	Рекомендовано предусмотреть альтернативный способ предоставления услуг	Альтернативный способ предоставления услуги.
6.3	Тактильные средства	нет	-	24	На всем пути следования отсутствуют тактильные средства, служащие для предупреждения опасных зон, а также направляющие, для безопасного перемещения МГН категории «С»	«С»	Разработать пути движения для МГН категории «С». И оборудовать их тактильными средствами в соответствии СП59.13330.2016. До момента реконструкции организовать сопровождение, сотрудниками учреждения.	Текущий ремонт. Альтернативный способ предоставления услуги

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта об-
		№ на плане	№ фото	

				следования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДЧ – (С)	–	22-24	Текущий ремонт; индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте для маломобильных групп населения частично доступны для МГН категории «К»; «О»; «Г»; «У», имеющиеся недочеты возможно устранить с помощью ТСР и альтернативным способом предоставления услуг. Условно доступны для МГН категории «С», для получения информации рекомендовано предусмотреть тактильные мнемосхемы, имеющуюся информацию на стендах, по возможности, продублировать буквами большего масштаба.

Фотоотчёт к приложению №6

Фото №22 – Визуальные средства.



Фото №23 – Акустические средства.



Фото №24 — Тактильные средства.




Фото №25 — Остановка общественного транспорта.

